


Kits de reparo para juntas homocinéticas


2008

Catálogo ilustrado de aplicações e equivalências



Kits de reparo para juntas homocinéticas

Principais aplicações

		Produtos equivalentes	SPICER	COFAP	SABÓ	VIBRASIL
ALFA ROMEO	VKJP 84871	Nº original 7081694 145 96...99 e 155 95...98 (2.0 16V)			78569	KCFT.0036-2
		POSIÇÃO CÂMBIO				
AUDI	VKJP 1005	A3 imp. 12/96... (1.8T transm. auto), A4 imp. 03/97...11/00 (1.8T 20V motor AJL transm. manual e 2.4 transm. manual/auto), 09/95...11/00 (2.8 transm. manual)	2-13-017X			
		POSIÇÃO RODA				
	VKJP 1037	Nº original 3B0 498203 A A4 01/95...11/00 (1.8T 20V exceto motor AJL)				
		POSIÇÃO RODA				
	VKJP 1055	Nº original 4E0.498.203 A4 imp. 08/02... (1.8T transm. manual), 07/01... (1.8T transm. auto), 12/00... (2.0 ...CH 8E-1-004 664), 09/01... (2.4/3.0 transm. manual/auto)				
		POSIÇÃO RODA				
	VKJP 8004	A3 imp. 09/96... (1.8 e 1.8T ...CH 8L-X-001 445)				
		POSIÇÃO CÂMBIO				
	VKJP 8005	A4 imp. 01/95...07/02 (1.8/1.8T), 11/00... (2.0 CH 8E-2-100 000... e ...CH 8E-5-035 000)				
		POSIÇÃO CÂMBIO				
	VKJP 8006	A3 imp. 09/96... (1.8 e 1.8T ...CH 8L-X-001 445)				
		POSIÇÃO CÂMBIO				

Kits de reparo para juntas homocinéticas

Principais aplicações

		Produtos equivalentes	SPICER	COFAP	SABÓ	VIBRASIL
CITROEN	VKJP 1043	Nº orig. 95669097/95653068 Jumper 11/00... (2.8HDi 1000 e 1400 kg)				
		POSIÇÃO RODA				
	VKJP 1044	Nº original 3293.35 C3 02/02... (1.4i 8V TU3JP transm. manual)				
		POSIÇÃO RODA				
	VKJP 1068	Nº orig. 329380/329391 Xantia 03/93...01/98 (2.0i 16V XU10J2C e XU10J4)				
		POSIÇÃO RODA				
FIAT	VKJP 1073	Nº orig. 329383/95532946 Xsara 10/97...09/00 (1.6i 16V TU5JP transm. com ABS) e ZX 03/91...02/98 (1.8i 8V XU7JP/JP4)				
		POSIÇÃO RODA				
	VKJP 1094	Nº orig. 329307/3293A2 Jumper 11/00... (2.8HDi 1800 kg)				
		POSIÇÃO RODA				
	VKJP 1024	2-13-1409XG Doblò 02... (1.3 16V e 1.6 16V)				
		POSIÇÃO RODA				
	VKJP 1133	Nº original 46307555 Idea 06... (1.4 8V e 1.4 Fire 8V)				
		POSIÇÃO RODA				

Kits de reparo para juntas homocinéticas

Principais aplicações

	Produtos equivalentes	SPICER	COFAP	SABÓ	VIBRASIL
VKJP 14848	Nº original 7509702 Uno Mille 91..., Uno 85..., Elba 86...93	2-13-339XG	KJH 03201	78552	KCFT.0023
	POSIÇÃO RODA				
VKJP 14854	Nº original 7761570 Palio Family 96..., Fiorino 88..., Furgão 85..., Uno Mille 91..., Uno Family 85..., Siena 99..., Tipo 1.6 93...97, Palio Weekend 99..., Elba 86...93	2-13-599XG	KJH 03213	78565	KCFT.0037-4
	POSIÇÃO RODA				
VKJP 14874	Nº original 82462961 Tempra/Tipo 2.0 92...			78559	KCFT.0050
	POSIÇÃO RODA				
VKJP 14885	Ducato (aro 15) todos				KFT.0073
	POSIÇÃO RODA				
VKJP 84847	Nº original 7625541 Siena/Strada 98..., Palio/Fiorino 96..., Palio Weekend 97..., Tipo 93...97, Uno Mille 96...96, Uno Family 94...96, Fiorino ...93, Strada 99..., Elba 94...96, Palio 1.5/1.6 com/sem ABS 1.7 96..., Brava 99..., Palio Weekend 96...00, Siena 97...00	2-13-659XG	KTC 03203	78553	KCFT.0035
	POSIÇÃO CÂMBIO				
VKJP 84859	Nº original 7507450 Uno/Premio/Elba ...94	2-13-1159XG	KTC 03202	78568	KCFT.0029
	POSIÇÃO CÂMBIO				
VKJP 84863	Uno Family ...96, Uno Mille ...96, Elba/Fiorino ...93				KCFT.0034-1
	POSIÇÃO CÂMBIO				

FIAT – Continuação

Kits de reparo para juntas homocinéticas

Principais aplicações

	Produtos equivalentes	SPICER	COFAP	SABÓ	VIBRASIL
FIAT – Continuação	VKJP 84871	Nº original 82282140	2-13-549XG	KJD 03201	78569 KCFT.0036-2
		Tempra/Tempra SW 92..., Tempra/Tipo 2.0 93..., Tempra Turbo 16V sem ABS			
		POSIÇÃO CÂMBIO			
	VKJP 84873	Nº original 4177472	2-13-219X	KTC 03201	78573 KCFT.1030
		147, Fiorino, Oggi, Spazio e Panorama ...84			
		POSIÇÃO CÂMBIO			
	VKJP 84883			78570	KCFT.0034
		Uno Family ...96, Uno Mille ...96, Elba/Fiorino ...93			
		POSIÇÃO CÂMBIO			
FORD	VKJP 1048				
		Focus 11/04... (1.6 e 2.0)			
		POSIÇÃO RODA			
	VKJP 1076	Nº original 1023221			
		Mondeo 01/93...08/96 (1.8i 16V e 2.0i 16V transm. manual), 06/94...08/96 (1.8i/2.0i 16V com ABS transm. auto)			
		POSIÇÃO RODA			
	VKJP 1098				
		Mondeo 02/93...05/94 (1.8i 16V transm. auto) e 07/94...08/96 (2.5i 24V)			
		POSIÇÃO RODA			
	VKJP 14856	Nº orig. BD5M 3A331 A	2-13-149XG	KJH 08201	78558 KCFT.0233-1
		Pampa 4x2 e 4x4 82...97, Del Rey/Scala 81...91, Corcel/Belina I/II ...81			
		POSIÇÃO RODA			

Kits de reparo para juntas homocinéticas

Principais aplicações

	Produtos equivalentes	SPICER	COFAP	SABÓ	VIBRASIL
VKJP 14857	Nº orig. 77TT 3A331 FA	2-13-279XG	KJH 08202	78562	KCF.0232-6
	Del Rey/Scala ...92, Pampa 90..., Fiesta 1.4, Fiesta 1.8 96..., Escort 1.6 ...92, Verona ...92				
	POSIÇÃO RODA				
VKJP 14861	Nº orig. 97FU 4K258 DA	2-13-609XG	KJH 08206	78566	KCF.0243-3
	Escort 92..., Apollo/Verona 90..., Courier 1.3, Escort Hobby 96..., Ka/Fiesta 1.0/1.3 96...				
	POSIÇÃO RODA				
VKJP 14864	Nº orig. BD5M 3A429 A	2-13-159XG	KTC 08201	78563	KCF.0234
	Del Rey 81..., Belina/Corcel I/II 81..., Pampa 82...97				
	POSIÇÃO CÂMBIO				
VKJP 14872	Nº orig. XS61 4A084 CA	2-13-1139XG	KJH 08205	78575	KCF.0258-1
	Ka 1.0 00..., Fiesta 99... (SOHC), Fiesta 1.6 Pick-Up 96..., Courier 99...				
	POSIÇÃO RODA				
VKJP 84860	Nº original 337 498 201	2-13-479X	KJD 01209	78564	KCV.0362
	Escort/Verona 12/92...08/96 (AP1800/AP2000); Versailles/Royale 11/92...10/96 (com transm. autom. 3 veloc. e freio ABS)				
	POSIÇÃO CÂMBIO				
VKJP 84865		2-13-619XG		78578	KCF.0271
	Courier 1.3/1.4 96..., Fiesta 1.0/1.3 96...98, Fiesta 1.4/1.8 96..., Ka 1.0/1.3 97...99				
	POSIÇÃO CÂMBIO				
VKJP 84875		2-13-869XG		78579	KCF.0272
	Courier 1.6 99..., Fiesta 1.0/1.6 99..., Novo Fiesta 1.0/1.6 02..., Ka 1.0/1.6 00...				
	POSIÇÃO CÂMBIO				

FORD - Continuação

Kits de reparo para juntas homocinéticas

Principais aplicações

	Produtos equivalentes	SPICER	COFAP	SABÓ	VIBRASIL
VKJP 14853	Nº original 93230068 Corsa 94... e Celta 01...	2-13-499XG	KJH 04202	78557	KCG.0198
	POSIÇÃO RODA				
VKJP 14855	Nº original 90125491 Astra 95...95, Calibra 94...94, Monza/Kadett/Ipanema ...93	2-13-259XG		78556	KCG.0145
	POSIÇÃO RODA				
VKJP 14866	Nº original 93225243 Astra 8V, Zafira 2.0 01...04, Vectra 2.2 com/sem ABS 01/97..., Vectra 97..., Kadett 94...98, Monza 94...96	2-13-779XG		78574	KCG.0195-1
	POSIÇÃO RODA				
VKJP 14879	Omega/Suprema 3.0 93...99, Omega/Suprema 4.1 10/94...12/99	2-18-329XG		78582	KCG.0228
	POSIÇÃO RODA				
VKJP 14880	Omega/Suprema 3.0/4.1 99...	2-13-459XG		78580	KCG.0228-1
	POSIÇÃO RODA				
VKJP 14882	Nº original 93225297 Omega/Suprema 2.0/2.2 Gasolina 93...98	2-18-349XG		78577	KCG.0212
	POSIÇÃO RODA				
VKJP 84862	Nº original 90112609 Astra Hatch/Wagon GLS 95...96 e 99...99 (Sedan), Calibra 94...95, Monza, Kadett, Vectra 93...96	2-13-269XG		78572	KCG.0213-1
	POSIÇÃO CÂMBIO				

GM

Kits de reparo para juntas homocinéticas

Principais aplicações

		Produtos equivalentes	SPICER	COFAP	SABÓ	VIBRASIL
GM – Continuação	VKJP 84870	Nº original 90498406 Corsa 96..., Celta 01... e Tigrá 98...98	2-13-509XG		78567	KCG.0199
		POSIÇÃO CÂMBIO				
HONDA	VKJP 1014	Nº orig. 44333-SD9-003 Civic 97...00 (1.6 16V) e Civic Nac. 97...00 (1.6) com e sem ABS	2-13-729XD			
		POSIÇÃO RODA				
	VKJP 1067	Nº orig. 44333-SM1-A01 Accord 90...02/98 (2.2 EX/LX com ABS)				
		POSIÇÃO RODA				
HYUNDAI	VKJP 1085	Nº orig. 44334 SB2 981 Civic imp. 10/91...11/95 (1.5 e 1.6 com e sem ABS)				
		POSIÇÃO RODA				
	VKJP 1061	Atos Prime 08/99...00 (1.0), 06/05... (1.0 com ABS) todos com transm. manual				
MBB		POSIÇÃO RODA				
	VKJP 1080	Nº original 1683600068 Classe A 99... (versão A160 1.6)	2-13-789XD			
PEUGEOT		POSIÇÃO RODA				
	VKJP 1043	Boxer 11/00... (2.8HDi 1000 e 1400 kg)				
		POSIÇÃO RODA				

Kits de reparo para juntas homocinéticas

Principais aplicações

Principais aplicações		Produtos equivalentes	SPICER	COFAP	SABÓ	VIBRASIL	
PEUGEOT – Continuação	VKJP 1044	Nº original 329335					
		206 e 206 SW 09/98...02 (1.4i TU3JP) e 09/98...00 (1.6i TU5JP)					
		POSIÇÃO RODA					
	VKJP 1068	Nº orig. 329380/329391					
		306 05/93... (1.8 8V/16V XU7JP e XU7JP4 com ABS 29/48 dentes e 2.0 8V/16V XU10J4/J4RS) e 405 08/92...10/96 (2.0 16V XU10J4 sem ABS/com ABS 29/90 dentes)					
		POSIÇÃO RODA					
PEUGEOT – Continuação	VKJP 1073	Nº orig. 329383/95532946					
		306 05/93... (1.8 8V/16V XU7JP e XU7JP4 sem ABS)					
		POSIÇÃO RODA					
	VKJP 1074	Nº original 329320					
		307 e 307 SW 08/00... (1.6 16V TU5JP4 câmbio manual MA e 2.0 16V EW10J4 câmbio auto AL4)					
		POSIÇÃO RODA					
PEUGEOT – Continuação	VKJP 1094	Nº orig. 329307/3293A2					
		Boxer 11/00... (2.8HDi 1800 kg)					
		POSIÇÃO RODA					
	RENAULT	VKJP 1002					
			Clio 09/98...01/02 (1.6 8V)				
			POSIÇÃO RODA				
VKJP 1026							
		R19 04/92...12/95 (motor F3P 1.8 8V câmbio manual)					
		POSIÇÃO RODA					

Kits de reparo para juntas homocinéticas

Principais aplicações

		Produtos equivalentes	SPICER	COFAP	SABÓ	VIBRASIL
RENAULT - Continuação	VKJP 1079	Nº orig. 7701465489/ 7701466122				
		Mégane 96...05 (motor K7M 1.6 8V), 04/99...05 (motor K4M 1.6 16V) todos com câmbio manual/auto ; 03/99...05 (motor K4M 1.6 16V com câmbio auto); 03/99...05 (motor F3R 2.0 8V câmbio manual)				
		POSIÇÃO RODA				
	VKJP 1099	Nº original 7701469021				
SEAT		Laguna 02/97...03/01 (motor F3R 2.0 8V câmbio manual); 09/99...03/01 (motor F4R 2.0 16V)				
		POSIÇÃO RODA				
	VKJP 14855	2-13-259XG			78556	KCG.0145
		Trafic/Space Van 2.2 91...99 e R-18 1.4/2.0				
		POSIÇÃO RODA				
	VKJP 14872	2-13-1139XG			78575	KCF.0258-1
		Clio 00... (1.0) e Megane 1.6 16V				
		POSIÇÃO RODA				
	VKJP 1012	Nº orig.1H0 498203/203 A				
		Cordoba/Ibiza 05/95...09/99 (GLX e SXE); Cordoba/Vario 10/99... e Cordoba 08/00... (1.6 8V câmbio automático 4 veloc.); Inca 11/98... (1.6)				
		POSIÇÃO RODA				
	VKJP 84877	Nº orig. 191 498201 B			78560	KV.0299
		Inca 98..., Cordoba/Ibiza 95...96				
		POSIÇÃO CÂMBIO				
	VKJP 84881	Nº original 191 498202 A			78561	KV.0300
		Cordoba/Ibiza GLX 95...96, Passat/Variant 94...97, Cordoba/Ibiza SXE 96...99, Inca 98...				
		POSIÇÃO CÂMBIO				

Kits de reparo para juntas homocinéticas

Principais aplicações

		Produtos equivalentes	SPICER	COFAP	SABÓ	VIBRASIL
TOYOTA	VKJP 1090					
	 Corolla 07/92...04/97 (1.6 GLI 16V sem ABS/com ABS 48 dentes); 05/97...01/02 (1.6 16V sem/com ABS - câmbio auto) POSIÇÃO RODA					
TOYOTA	VKJP 1110					
	 Nº original 43447 17040 RAV 4 06/94...06/00 (2.0 16V sem ABS) POSIÇÃO RODA					
VW	VKJP 1012					
	 Nº orig. 1H0 498203/203 A Bora 10/98... (2.0), Golf 02/94...07/98 (GTI/GLX/GL) e 08/98...07/99 (1.8T 20V); New Beetle 12/99... (2.0 8V); Passat/Variant 11/94...07/97 (AP 2.0); Polo Classic 12/96... (1.8) e Van 11/98... (1.6 8V) POSIÇÃO RODA					
VW	VKJP 1037					
	 Nº orig. 3B0 498203 A Passat/Variant 04/98... (1.8/1.8T câmbio automático) POSIÇÃO RODA					
VW	VKJP 14846					
	 Nº original ZBA 407285 2-13-129XG KJH 01206 78551 KCV.0145-3 Passat/Apollo, Gol/Saveiro ...95, Voyage/Parati ...96 POSIÇÃO RODA					
VW	VKJP 14849					
	 Nº original 377 407285 2-13-569XG 78576 KCV.0357-5 Gol/Parati 1.0/1.6/1.8/GL 1.8/ GTI 2.0 e Saveiro 1.6/1.8 96... POSIÇÃO RODA					
VW	VKJP 14850					
	 Nº original 111 501153 A Brasília e Fusca 67...96 POSIÇÃO CÂMBIO					

Kits de reparo para juntas homocinéticas

Principais aplicações

	Produtos equivalentes	SPICER	COFAP	SABÓ	VIBRASIL
VKJP 14852	Nº original 542 407285 Santana/Quantum 92..., Logus/Pointer 92...96	2-13-419X	KJH 04201		KV 0298
	POSIÇÃO RODA				
VKJP 14856	Nº orig. BD5M 3A331 A Pampa 4x2 e 4x4 82...97, Del Rey/Scala 81...91, Corcel/Belina I/II ...81	2-13-149 X2EXG	KJH 08201		KCF 0233-1
	POSIÇÃO RODA				
VKJP 14868	Kombi 1.6 98...	2-13-759XG	KJD 01210	78583	KCV.0370
	POSIÇÃO RODA				
VKJP 14876	Gol 2.0 8V/16V 95..., Gol Turbo 1.0 00..., Parati 2.0 8V 88...95, Parati MI 1.0 16V 97..., Santana/Quantum 1.8/2.0 96...	2-13-589XG		78584	KCV.0371
	POSIÇÃO RODA				
VKJP 8004	Bora 10/98... (2.0) todos lado direito				
	POSIÇÃO CÂMBIO				
VKJP 8006	Bora 10/98... (2.0) todos lado esquerdo				
	POSIÇÃO CÂMBIO				
VKJP 84851	Nº original 301 501217 1 Kombi, Nova Kombi e Variant 78...	2-18-209XG	KJD 01204	78554	KCV.0265-3
	POSIÇÃO CÂMBIO				

VW – Continuação

Kits de reparo para juntas homocinéticas

Principais aplicações

	Produtos equivalentes	SPICER	COFAP	SABÓ	VIBRASIL
VKJP 84860	Nº original 337 498201	2-13-479X	KJD 01209	78564	KCV.0362
	Santana/Quantum 92..., Logus/Pointer 92...96				
	POSIÇÃO CÂMBIO				
VKJP 84867	Nº original ZBA 407361			78571	KCV.0146-8
	BX Family 80...97, Novo Gol/Nova Saveiro 94..., Logus/Pointer 92...96, Apollo 90...92, Santana/Quantum 84...92				
	POSIÇÃO CÂMBIO (COM FLANGE)				
VKJP 84869		2-13-139XG		78585	KCV.0146-9
	BX Family 80...97, Novo Gol/Nova Saveiro 94..., Logus/Pointer 92...96, Apollo 90...92, Santana/Quantum 84...92				
	POSIÇÃO CÂMBIO (SEM FLANGE)				
VKJP 84877	Nº original 191 498201 B			78560	KV.0299
	Golf Imp. 94...98, Polo 96...00, Santana/Quantum 89...92, Van 98... e Novo Polo 00...				
	POSIÇÃO CÂMBIO				
VKJP 84878		2-18-399XG		78581	KCV.0372
	Gol 2.0 8V/16V 95..., Parati 2.0 8V 95..., Parati MI 1.0 16V 97...				
	POSIÇÃO CÂMBIO				
VKJP 84881	Nº original 191 498202 A			78561	KV.0300
	Golf Imp. 94...98, Polo 96...00, Passat/Variant 94...97, Van 98..., Novo Polo 00...				
	POSIÇÃO CÂMBIO				

VW – Continuação



Produtos Automotivos SKF

...ou você pensa que temos somente os melhores rolamentos?



A SKF disponibiliza ao mercado de reposição uma ampla linha de produtos que você já conhece e confia.

Visite seu distribuidor SKF mais próximo e solicite os já tradicionais Rolamentos Automotivos, Cruzetas, Atuadores Hidráulicos e Mancais de Embreagens, Bombas D'água, Polias e Tensionadores de Correias, Kits de Rolamentos de Rodas, Componentes de Direção e Suspensão, além do mais recente lançamento: - Kits de Reparo para Juntas Homocinéticas - que já encontram-se disponíveis para sua maior tranquilidade e segurança.

SKF. Só quem é líder mundial pode oferecer ao mercado de reposição uma linha de produtos tão completa.